



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

**Obra: Repavimentação asfáltica em trecho da Avenida dos Municípios –
Campo Bom**

Contrato: 264/2022

Medição: 03º Medição

Período: 01/10/2022 à 15/11/2022

NOVEMBRO / 2022



Figura 1 – Assentamento de meio fio



Figura 3 – Assentamento de meio fio



Figura 2 – Assentamento de meio fio



Figura 4 – Assentamento de meio fio



Figura 5 – Assentamento de meio fio




Figura 7 – Assentamento de meio fio



Figura 6 – Assentamento de meio fio




Figura 8 – Assentamento de meio fio



Figura 9 – Assentamento de meio fio



Figura 11 – Execução de fresagem do pavimento



Figura 10 – Assentamento de meio fio



Figura 12 – Execução de fresagem do pavimento



Figura 13 – Execução de fresagem do pavimento




Figura 15 – Execução de fresagem do pavimento



Figura 14 – Execução de fresagem do pavimento



Figura 16 – Execução de fresagem do pavimento



Figura 17 – Execução de fresagem do pavimento




Figura 19 – Execução de camada CBUQ



Figura 18 – Execução de fresagem do pavimento



Figura 20 – Execução de camada CBUQ




Figura 21 – Execução de camada CBUQ




Figura 23 – Execução de camada CBUQ




Figura 21 – Execução de camada CBUQ



Figura 24 – Execução de camada CBUQ